

昭通市鼎安科技有限公司安全工程服务

过程记录卷宗



项目名称: 澜沧县东郊乡农机加油站
项目类型: (现状)
档案编号: _____

初始时间: 二〇 年 月 日

归档时间: 二〇 年 月 日

交档人: _____ 收档人: _____



项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 李歧达 同志，担任 澜沧县文东农机加油站现状评估 项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022 年 4 月 17 日



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 澜沧县农业机械油站 项目类型: 机械

法定代表人(负责人) 陈聪 联系电话: _____ 日期: _____

现场发现的问题及建议:

- 1) 更换进、出口标识;
- 2) 增设摩托车推高5米后启动警示标识;
- 3) 油水分离器应增设盖板。
- 4) 油罐操作井管子上增设左右流向标识。



委托方负责人: 刘萍

现场检查人员: 李成达 仇朝春

昭通市鼎安科技有限公司

2022年5月21日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。



一 基本情况记录表

1 企业概况

项目名称：澜沧县文东农机加油站

项目类型：集体所有制 企业性质：独立核算

投资金额：1 法定代表人：陈聪

住所：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县文东乡

筹建或建成投产时间 2009.5.26

生产经营类型：加油站

生产能力或设计规模：三级站

生产经营的主要产品、物料 92#柴油 柴油油

证照或核准情况：营业执照 危险化学品经营许可证

成品油零售经营批准证书

每年最大生产时间 365 天，每天工作 2 班（8

小时）。人员编制：管理人员 2 人、生产人员 2 人。

专职安全员 1 人，兼职安全员 0 人。

2 地理位置及交通


项目所在地距 澜沧县 城市约 115 公里，位于（要求细化到小地名或社

区） 澜沧县文东乡。

地理坐标：

交通：水南为X114县道





3 自然地理

地形地貌： 是否提供了相关资料？（是、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否）。加油站坐南朝北布置，处于坡段，东高西低，西面位于加油站加油区，设有挡土墙。

气象条件： 是否提供了相关资料？（是、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否）。年平均气温 14.1℃，极端低温 -6.6℃，极端高温 28.5℃。

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是、否） 是否有现场踏勘后或收

集的补充记录 (是□、否☑)。

(1)地层

(2)构造

(3)地质特征

3.2 水文地质条件是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否☑)。

(1)孔隙水赋存:

(2)岩溶水赋存:

(3)地表水体: 周边无河流, 现为检查时积水

(4)水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否☑) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否☑)。

(1)工程地质岩组:

(2)边坡稳定性分析: 西面该持土墙, 桩开裂, 坍塌迹象

(3)工程地质条件类型: 无

3.4 环境地质条件是否提供了相关资料? (是□、否☑) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否☑)。

(1)调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2)不良地质作用: 无

(3)对环境污染情况: 无


(4)历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5)其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:



5. 生产区域平面布置情况: _____



6. 仓储区域平面布置情况: _____



10. 设备设施一览表

序号	名称	规格型号	数量	
1	汽油车管	90#	1	30M ³
2	柴油车管	9#	1	50M ³
3	双拖加油机	双拖	2	
4	发电机	14.7kW	1	柴油
5	视像监控系统	套	5	

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的请另附。



11. 供电

项目用电为 三纵黄东 当地中压供电 供给，配电室设置在 排房内，变压器设置情况 在房前。变压后，电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况（或排土场）情况

1. 设油气回收(洗油)
2. 设隔油池.

13. 供排水情况：是否提供了相关资料？（是□、否□）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□）。

引自当地市政管网



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

设安全管理小组并任命安全员

(2) 从业人员安全教育及持证情况

均已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间 有效期	安全培训机构	证号
1	陈聪	负责人		2025.9.4		532729197809183912
2	刘萍	安全员		2023.11.2		350322199096031090
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况（责任制、管理制度、操作规程等）：

已建安全管理制度 基本齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况：已按要求提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况：已按要求发放

(6) 安全警示标志设置情况：基本齐全

(7) 事故应急救援预案情况：已编制预案并取得备案回执

已提供演练记录

(8) 记录、档案、台帐建设情况：基本齐全

(9) 购买保险情况：已按要求购买工伤保险



